



GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
NOTA TÉCNICA SOBRE MONITORAMENTO DAS CONDIÇÕES DE BALNEABILIDADE DAS PRAIAS

A Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais – SEMA informa, abaixo, as condições de Balneabilidade das praias de parte da Região Metropolitana de São Luís, resultante dos laudos laboratoriais emitidos pelo Laboratório de Análises Ambientais – LAA, desta Secretaria.

O presente laudo refere-se à ação de monitoramento realizada no período de **25/11/2018 a 23/12/2018**, integrando a série de acompanhamento semanal das condições de balneabilidade das praias da Ilha do Maranhão.

Para o presente laudo, foram coletadas e analisadas amostras de água de 21 (vinte e um) pontos distribuídos nas praias da Ponta d'Areia, São Marcos, Calhau, Olho d'Água, Praia do Meio e Araçagy. A ação foi empreendida por técnicos da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais – SEMA. O monitoramento obedece aos padrões fixados na Resolução CONAMA nº 274/00.

Os resultados qualitativos resultantes dessa etapa do monitoramento são os seguintes:

| PONTOS | COORDENADAS | LOCALIZAÇÃO | REFERÊNCIA | CONDIÇÃO |
|--------|--------------------------------|-------------------------|--|-----------|
| P01 | S 02° 30.656' W 44° 19.676' | Praia da Ponta D' areia | Ao lado do Forte Santo Antonio | IMPRÓPRIO |
| P1.1 | S 02° 30.016' W 44° 18.743' | Praia da Ponta D' areia | Atrás do Hotel Praia Mar | IMPRÓPRIO |
| P1.2 | S 02° 29.866' W 44° 18.559' | Praia da Ponta D' areia | Atrás do Bar do Dodô | IMPRÓPRIO |
| P2 | S 02° 29.396' W 44° 18.287' | Praia da Ponta D' areia | Em frente a Praça de Apoio ao Banhista | IMPRÓPRIO |
| P2.1 | S 02° 29.499' W 44° 18.424' | Praia da Ponta D' areia | Em frente ao Edifício Herbene Regadas | IMPRÓPRIO |
| P2.2 | S 02° 29.498' W 44° 18.423' | Praia da Ponta D' areia | Em frente ao Hotel Brisa Mar | IMPRÓPRIO |
| P2.3 | S 02° 29.340' W 44° 17.289' | Praia de São Marcos | Em frente aos Bares Do Chef e Marlene's | IMPRÓPRIO |
| P2.4 | S 02° 29.340' W 44° 17.289' | Praia de São Marcos | Em frente a Barraca da Marcela | IMPRÓPRIO |
| P03 | S 02° 29.124' W 44° 17.049' | Praia de São Marcos | Em frente ao Agrupamento Batalhão do Mar | IMPRÓPRIO |
| P3.1 | S 02° 29.302' W 44° 16.833' | Praia de São Marcos | Em frente ao IPEM e ao Bar Kalamazoo | IMPRÓPRIO |
| P3.2 | S 02° 29.076' W 44° 15.815' | Praia de São Marcos | Foz do Rio Calhau | IMPRÓPRIO |
| P04 | S 02° 28.557' W 44° 15.350' | Praia do Calhau | À direita da elevatória II da CAEMA | IMPRÓPRIO |
| P4.1 | S 02° 29.004' W 44° 15.261' | Praia do Calhau | Em frente a Pousada Tambaú | IMPRÓPRIO |
| P4.2 | S 02° 29.004' W 44° 15.261' | Praia do Calhau | Em frente ao Bar Malibu | IMPRÓPRIO |
| P05 | S 02° 28.479' W 44° 14.157' | Praia do Olho d'Água | A direita da Elevatória Pimenta I | IMPRÓPRIO |
| P06 | S 02° 28.396' W 44° 13.335' | Praia do Olho d'Água | À direita da Elevatória Iemanjá II | IMPRÓPRIO |
| P07 | S 02° 28.223' W 44° 12.659' | Praia do Meio | Em frente ao Bar do Capiau | IMPRÓPRIO |
| P08 | S 02° 28.078' W 44° 12.303' | Praia do Meio | Em frente ao Bar da Praia | IMPRÓPRIO |
| P09 | S 02° 27.847' W 44° 11.734' | Praia do Araçagy | Em frente ao Fatima's Bar | IMPRÓPRIO |
| P10 | S 02° 27.813' W 44° 11.452' | Praia do Araçagy | Em frente ao Bar Novo Point | IMPRÓPRIO |
| P11 | S 02° 27.769' W 44° 11.245' | Praia do Araçagy | Em frente ao Bar do Isaac | IMPRÓPRIO |

OBS: A ocorrência de chuvas no período em estudo contribuiu para a extrapolação dos Valores Máximos Permitidos para Enterococos, pelo carreamento de matéria orgânica oriunda da lavagem das vias públicas e drenagem fluvial para as águas marítimas, influenciando negativamente as condições de balneabilidade das praias.

SÃO LUIS (MA), 27 DE DEZEMBRO DE 2018

SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS – SEMA
Av. do Holandeses, nº 04, Quadra 06, Ed. Manhattan, Calhau.
São Luís – MA CEP 65.071-380